





BROMSAR FÖR TUNGA FORDON

Ny sats för att byta ut VCS till VCSII

WABCO

Eftersom elektronikenheten för Wabco ABS-system VCS inte längre tillverkas och därmed inte längre finns som reservdel har Wabco tagit fram två ombyggnadssater till VCSII, vilket är det nyare systemet, enligt nedanstående:

	<p>För ABS-system 4S/3M (4st sensorer, 3st modulatorer)</p> <p>Innehåller:</p> <ul style="list-style-type: none">• 400.500.082.0 (1st) Vario Compact ABS II Premium• 449.226.120.0 (1st) Strömförsörjningskabel 12m• 472.195.031.0 (1st) ABS Reläventil A-Modulator• 449.616.156.0 (1st) Kabel reläventil + diagnos• 449.712.100.0 (2st) Sensorförlängningskabel 10m• 449.712.040.0 (2st) Sensorförlängningskabel 4m	<p>Best Nr: 400.604.262.0</p>
	<p>För ABS-system 2S/2M (2st sensorer, 2st modulatorer)</p> <p>Innehåller:</p> <ul style="list-style-type: none">• 400.500.082.0 (1st) Vario Compact ABS II Premium• 449.126.120.0 (1st) Strömförsörjningskabel 12m• 449.615.060.0 (1st) Diagnoskabel 6m• 449.712.040.0 (2st) Sensorförlängningskabel 4m	<p>Best Nr: 400.604.263.0</p>



Huvudkontor, Karlstad Tel/vx 054-85 62 00 Fax 054-85 10 58 • Kundservice Tel 0771-27 66 72
Servicelager; Karlstad, Göteborg, Stockholm

www.rydahls.se



BROMSAR FÖR TUNGA FORDON

Kompletteringsförslag:

	Sensorsats "90 grader" För trumbroms 400mm	Best Nr: 441.032.921.2
	Sensorsats "rak" För skivbroms 350mm	Best Nr: 441.032.963.2
	ABS Reläventil sats Med adapterkabel för M24x1 elanslutning	Best Nr: 400.600.464.0



Huvudkontor, Karlstad Tel/vx 054-85 62 00 Fax 054-85 10 58 • Kundservice Tel 0771-27 66 72
Servicelager; Karlstad, Göteborg, Stockholm

www.rydahls.se