





BROMSAR FÖR TUNGA FORDON

Mercedes Sprinter


616CDI (BM905) 2001- (16" hjul)

Framaxel (Brembo bromssystem)

Art Nr	Anmärkning	Ref Nr	Bild
TBA ¹⁾	Bromsok, vänster	9054204301	Saknas
TBA ¹⁾	Bromsok, höger	9054202401	
604975	Axelsats (Fabrikat ATE)	0034204620	
620415	Slitvarnare L=238mm 2st åtgår	6695400417	
112-171	Bromsskiva , Ø290x26 8-bult	9054210012	Saknas

1) TBA = To Be Added = Kommer att läggas till senare

Bakaxel (Meritor bromssystem)

Art Nr	Anmärkning	Ref Nr	Bild
LRG640 LRG641	Bromsok, vänster (54mm kolv) Bromsok, höger (54mm kolv)	9054201301 9054201401	
MDP5092 MDP1126 606015	Axelsats (med metallbleck, Meritor) Axelsats (utan metallbleck, Meritor) Axelsats (utan metallbleck, ATE)	0034204420	
WL010 (587003J)	Slitvarnare L=238mm Axelsats	6695400717	
112-170	Bromsskiva, Ø304x30 6-bult	9054200072	
409-0515	ABS ring Monteras i bromsskivan	6683560515	



Huvudkontor, Karlstad Tel/vx 054-85 62 00 Fax 054-85 10 58 • Kundservice Tel 0771-27 66 72
Servicelager; Karlstad, Göteborg, Stockholm

www.rvdahls.se