

ORIGINAL KONTRA KOPIA



MTC Multi-Treatment Cartridge

Billiga kopior kan vara attraktiva på grund av deras låga priser, men de kan ha ödesdiga konsekvenser. Haldex varnar i synnerhet, för förfalskningar av MTC, kassett till Haldex lufttork.

www.haldex.com



Innovative Vehicle Solutions



MTC Multi-Treatment Cartridge

I ett värsta fall kan bromssystemet falla.

Förfalskade kassetter innehåller mindre torkmedel än originalet dvs Haldex MTC. Dessutom skiljer sig sammansättning av torkmedlet från Haldex originalkassett. Skillnaderna minskar torkningsprestandan avsevärt hos den falska kassetten, vilket utgör väsentliga risker när komponenten är i drift.

Exempelvis kan vatten samlas i bromssystemet. Beroende på omständigheterna kan detta i sin tur leda till att bromsventiler samt tankar börja att rosta. På vintern kan detta orsaka olyckor på grund av fel på bromsarna, dvs bromsventiler fryser. Men det är inte allt. Blött torkmedel av lägre grad kan lösas upp, vilket kan gå vidare ut till bromssystemet och dess ventiler för att orsaka andra risker. Denna kontaminering kan leda till oönskad friktion, vilket kan leda till försämring av bromssystemet och ett plötsligt totalhaveri.

Med en falsk MTC, intet ont anande kunder tror att de köper en original Haldex reservdel. Vid första anblicken är de falska kassetterna svåra att skilja från originalet.

Original: Haldex artikelnummer är synligt



Kopia: Inget Haldex artikelnummer

Original: "Haldex patented" upphöjd text på höljet



Kopia: Inget "Haldex patented" på höljet

Original: Botten är jämn



Kopia: Botten är ojämn

Leta efter följande egenskaper för att identifiera en äkta Haldex kassett:

- › "Haldex patented" upphöjd text på höljet
- › Haldex artikelnummer 90588 (MTC) eller 92528 (MTC+) med lasermärkning
- › Tillverkningsdatum (WWYY) med lasermärkning

Budskapet är tydligt



Det är bra att lita på, men bättre att kontrollera. Haldex råd till fordons- ägare och åkerier är att insistera att verkstäderna använda original-reservdelar. Om sämre reservdelar ändå installeras, kan i vissa fall ansvar och krav om ersättning läggas på verkstaden. Det är uppenbart att konsekvenserna av detta är förödande, inte bara när det gäller säkerhet, utan även kostsamma reparationer. Tusentals kronor i reparationskostnader kan plötsligt uppstå för några sparade kronor vid köp av en billigare kassett.

